

# Смарт-карт ридер IR301-UL не работает с IOS 11

**Версия ПО: IOS 11.x**

**Токены: Любые**

## **Проблема:**

Смарт-карт ридер IR301-UL не работает на планшете или смартфоне с IOS 11: при подключении ридера индикатор загорается и сразу гаснет, смарт-карта в приложении не распознаётся.

## **Причина:**

На некоторых промежуточных сборках (например, 11.1.15B93) некорректно работают модули работы с устройствами чтения смарт-карт.

## **Решение:**

- Обновить ОС устройства до актуальной версии.

---

ID статьи: 264

Последнее обновление: 13 Feb, 2018

Ревизия: 1

Смарт-карт ридеры -> Смарт-карт ридер IR301-UL не работает с IOS 11

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=264>