

# Проблемы со смарт-картами и ридерами в режиме CCID в MS Windows 10

**Версия ПО: MS Windows 10**

**Токены: Любые**

**Проблема:**

**Внимание!** Данная статья актуальна для Windows 10, на которую не установлены обновления Windows за 2016 год и позже.

Нестабильная работа CCID-драйвера в MS Windows 10 (ошибки, проблемы считывания смарт-карт).

**Причина:**

Ошибки драйвера в составе MS Windows 10.

**Решение:**

- Дождаться обновления MS Windows, решающего эту проблему (ориентировочно, июнь-июль 2016 года).
- Использовать драйвер CCID от MS Windows 8.1. Нужная версия файла драйвера (WUDFUsbccidDriver.dll) **6.3.9600.17415**.

---

ID статьи: 146

Последнее обновление: 29 Mar, 2017

Ревизия: 2

eToken -> Проблемы со смарт-картами и ридерами в режиме CCID в MS Windows 10

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=146>